










Montage du boîtier	Schéma de perçage
à visser TH 22 / L	